



## High-Vis-Softshell-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3

Softshell-Arbeitsjacke, die hohe Sichtbarkeit, eine hervorragende Passform und optimalen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität kombiniert. Winddicht und wasserabweisend. Das ganze Jahr über eine perfekte Wahl für den Arbeitsalltag.

Winddichte und wasserabweisende High-Vis-Jacke für den Arbeitsalltag in Umgebungen, die Warnschutzklasse 3 erfordern. Diese vielseitige Arbeitsjacke besteht aus einem funktionalen Softshell-Gewebe und ist mit CORDURA®-verstärkten Ellenbogen für zusätzliche Strapazierfähigkeit ausgestattet. Verlängerte Ärmelbündchen bieten zusätzlichen Schutz, ohne zu behindern, während das verlängerte Rückenteil in allen Arbeitspositionen optimale Bedeckung gewährleistet. Ein verstellbarer Abschluss sorgt außerdem für Flexibilität. Ein YKK-2-Wege-Reißverschluss ermöglicht darüber hinaus, die Jacke von unten zu öffnen und so leicht auf Werkzeug zuzugreifen, und bietet verbesserte Bewegungsfreiheit. Die Jacke verfügt auch über eine geräumige Innentasche. Viel Platz für Firmenlogos.

- High-Vis, Warnschutzklasse 3, (EN ISO 20471)
- Fortschrittliche, ergonomische Passform mit CORDURA®-verstärkten Ellbogen für maximale Bewegungsfreiheit
- Mit Fleece gefütterter Kragen, der Wärme und Komfort gewährleistet.
- Heat-Transfer-Reflexstreifen an Ärmeln, Schultern und Rumpfpattie für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. (Aufgrund des geringeren Platzes hat die Größe XS keine Reflexstreifen an den Schultern.)
- Kordelzug am Abschluss für eine dehnbare, eng anliegende Passform unten
- YKK-2-Wege-Reißverschluss

### Material

Hauptgewebe: 100 % Polyester, 265 g/m<sup>2</sup>  
Verstärkung: CORDURA® 100 % Polyamid; 205 g/m<sup>2</sup>




An extremely tough and hardwearing material, used to reinforce exposed parts such as pockets, knees and sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to care for and retains its shape.


### Care

 Maschinenwäsche 40 Grad C

 Nicht bleichen

 Nicht im Trockner trocknen

 Bügeln, mit Dampf oder trocken bei niedriger Temperatur, 110 °C

 Nicht chemisch reinigen

### Certifications



CE-Kategorie:  
Kategorie II

DIN EN ISO 20471 – Hochsichtbare Kleidung:  
Klasse 3

Größe XS-XXXL

Farbe



High vis orange\Steel  
grey - 5558



High vis yellow\Steel  
grey - 6658



High Visibility Yellow -  
Navy - 6695